DENKMALPFLEGE

Achleit en, Schloß: Weiterführung der Gesamtinstandsetzungsmaßnahmen mit der Restaurierung des Hofes (renaissancezeitliche Sonnenuhr) und der statischen Sicherung sowie Innenrestaurierung des Gartenpavillons (Stuck und Fresken vom Ende des 17. Jahrhunderts).

Alme gg, Schloß: Weiterführung der Sanierungs- und Außeninstandsetzungsarbeiten.

Altenhof, Schloß: Dacherneuerung der Wirtschaftstrakte. Restaurierung der barocken Kreuzwegbilder in der Schloßkapelle.

Altmünster, Eben Nr. 69: Restaurierung der 1615 bez. Sgraffitofassaden.

Altmünster, Schloß Traunsee: Befund und Vorbereitung zur Gesamtinstandsetzung und Revitalisierung im Rahmen des Ausbaues der Höheren Internatsschule des Bundes.

Altschwendt, Pfarrkirche: Kirchenbau von 1848/49, mit neugotischen, neubarocken und expressionistischen (Furthner) Ausstattungsteilen. Innenrestaurierung und Neuordnung.

Antlangkirchen, Filialkirche: Bauliche Sanierung, Putzinstandsetzung und Färbelung des Kirchenturmes.

Arbing, Schloß: Statische Sanierung. Revitalisierung des Erdgeschosses für gastronomische Zwecke.

Astätt, Filialkirche: Fertigstellung der Außeninstandsetzung mit teilweiser Erneuerung des Holzschindeldaches. Restaurierung der Altäre, Freilegung und Restaurierung des Stuckes und der Wandmalereien.

Asten, Alte Pfarrkirche: Gesamtinstandsetzung und Restaurierung der Ausstattung.

Auamondsee, Tauchgrabung: Fortführung der Kampagne unter Leitung des BDA (Abteilung für Bodendenkmalpflege, AR Johann Offenberger).

Aurachkirchen, Filialkirche: Restaurierung der barocken Kreuzwegbilder, konservatorische Vorsorgemaßnahmen an den spätgotischen Bildwerken.

Bach, Gem. Rutzenham, Expositurkirche: Maßnahmen gegen die aufsteigende Mauerfeuchtigkeit (Bitumen-Injektage, Drainagierung), Außeninstandsetzung des Turmes.

Bad Goisern, Chorinsky-Klausen: Laufende Instandhaltungsmaßnahmen.

Bad Hall, Pfarrkirche: Durchführung notwendiger Sicherungsmaßnahmen am Turm durch Bodenverfestigung und teilweise Neufundierung. Die Behebung der Schäden durch starke Ribildung in den Steinmauern, Fenstergewänden und Maßwerken ist begonnen worden.

Bad Ischl, Esplanade 10: Adaptierung zum Heimatmuseum, Fassadeninstandsetzung, Vorbereitung zum Ausbau zur Musikschule.

Bad Ischl, Esplanade 14: Sicherung einer renaissancezeitlichen Holzbalkendecke.

Bad Ischl, Kalvarienbergkirche-Grabkapelle: Dacheindeck-

kung, Restaurierung der Wandmalereien (Grabwächter).

B a d I s c h l , Traunregulierung: Sanierung der historischen Traunufermauer, teilweise Erneuerung.

B a d L e o n f e l d e n , ehem. Spitalskirche: Im 19. Jahrhundert zum Gemeindeamt umgestaltet, später als Feuerwehrdepot genutzt, soll nun die spätgotische Inneneinrichtung wieder erhalten. Dazu wurde ein Projekt für ein Heimatmuseum mit Veranstaltungsraum erarbeitet. Beginn der Revitalisierungsmaßnahmen.

B a d W i m s b a c h - N e y d h a r t i n g , Schloß: Außeninstandsetzung und Erhaltung des Holzschilddaches.

B a d Z e l l , Aich 31: Sanierung einer Bohlenwand im Wohnteil des Unterpichlergutes wegen Gefährdung der Standsicherheit.

B a u m g a r t e n b e r g , Pfarrkirche (ehem. Stiftskirche): Putzinstandsetzung und Färbelung der Kirchen-Nord- und Westfassade. Restaurierung des Hochaltargemäldes, Maria Himmelfahrt, von I. Carl v. Reslfeld durch die Werkstätten des BDA.

B r a u n a u , Salzburger Vorstadt 13, ehem. Torkaserne: Bauliche Sanierung und Revitalisierung zu Geschäftszwecken.

B r a u n a u , Stadtmauer: Schließung von drei Mauerausbrüchen mit Hilfe moderner Bautechnik und alter Handwerkstechnik (Tuffsteinsichtmauerwerk).

B r a u n a u , Theatergasse 8: Kurfürstlicher Magazinstadel: Nach mehrjährigen Sanierungsarbeiten konnte der vermutlich Ende des 16. Jahrhunderts errichtete Wirtschaftsbau nunmehr als Landesmusikschule der Öffentlichkeit übergeben werden. Weitgehende Erhaltung der Bausubstanz und großflächige Sanierung des historischen Außenputzes. Der vor etwa zehn Jahren noch für den Abbruch vorgesehene Bau kann heute als Musterbeispiel eines revitalisierten wirtschaftsgeschichtlichen Baudenkmals angesehen werden.

B r a u n a u , Theatergasse 9, Evang. Kirche: Saalkirche vom Ende der 50-er Jahre, eingebaut in die aufrechten Mauerüberreste eines ehemaligen Wirtschaftsgebäudes des Kapuzinerklosters. Trockenlegung des alten Mauerwerks, auch im Bereich der Fundamente.

C h r i s t k i n d l , Pfarrkirche: Abschluß der Innenrestaurierung mit der konservierenden Behandlung und teilweisen Neuvergoldung der Wolkenspirale des Hochaltars, der Seitenaltäre und der Kanzel. Instandsetzung und Restaurierung der Orgel, des schmiedeeisernen Abschlußgitters und der Bestuhlung.

E b e n s e e , Hauptstraße 27: Bauliche Sanierung, Adaptierung und Revitalisierung des Hauses als "Heimathaus Ebensee".

E b e n z w e i e r , Schloß: Fortsetzung der Gesamtinstandsetzung im Rahmen des Ausbaues zum Internat der Berufsschule für das Hotel und Gastgewerbe.

E b e r s c h w a n g , Pfarrhof: Gesamtinstandsetzung und Adaptierung für die Wiederverwendung als Pfarrhof.

E f e r d i n g , Schiferplatz 3, Schifersches Erbstift: Gesamtinstandsetzung mit Dacherneuerung in Biberschwanzziegel, Fassadeninstandsetzung, Wiederherstellung der ursprünglichen Hofgestaltung.

E f e r d i n g , Schloß: Erneuerung der Dacheindeckung durch

Biberschwanzziegel.

E f e r d i n g , Mariensäule: Restaurierung und Konservierung der barocken Mariensäule von 1717.

E f e r d i n g , Spitalskirche: Außeninstandsetzung, Innenrestaurierung, Restaurierung und Neuversetzen der bedeutenden mittelalterlichen Grabsteine, Restaurierung des Hochaltares und der Kanzel in Arbeit.

E n g e l s z e l l , Stift: Außeninstandsetzung und Färbelung des Chors der Stiftskirche wie auch der Nord- und Ostfront des Klostergebäudes. Im Konventhof kamen nach Abschlagen des Verputzes die Überreste des abgebrochenen gotischen Kreuzganges zum Vorschein.

E n n s , Hauptplatz 19: Restaurierung eines Orgelpositivs vom Stadtmuseum Enns.

E s t e r n b e r g , Pfarrkirche: Außeninstandsetzung, Versetzung einiger wertvollen Grabdenkmäler von der Außenfassade in das Innere.

F r e i s t a d t , Waaggasse 9: Instandsetzung und Restaurierung von spätgotischen Holzbalkendecken im Zuge einer Gesamtrevitalisierung zu Wohnzwecken.

G a m p e r n , Pfarrkirche: Außeninstandsetzung mit Restaurierung einer barocken Christopherusdarstellung an der Nordwand der Pfarrkirche, Konservierungsarbeiten am Flügelaltar (Rückseite).

G a r s t e n , Am Platzl 3: Außeninstandsetzung des Dreigiebelhauses unter Beibehaltung der Gliederungselemente des frühen 17. Jahrhunderts (Eckquader, Bänder).

G e i n b e r g , Pfarrkirche: Gesamtinneninstandsetzung mit Restaurierung der qualitätsvollen barocken Ausstattung (Nachtrag 1984).

G l e i n k , ehem. Stift und Stiftskirche: Außeninstandsetzung des Stifts-Nordtraktes und der Stiftskirche nach Abbruch störender Anbauten. Teilweise Adaptierung für pfarrliche Zwecke. Außeninstandsetzung des als Pfarrhof genützten Tortraktes im Süden der Anlage.

G m u n d e n , Bründlkapelle: Außeninstandsetzung.

G m u n d e n , Kammerhofgasse 3: Bausanierung des Hinterhauses, Adaptierung zu Stadtwohnungen, Wiederherstellung der Sgraffitodekoration an der Fassade.

G m u n d e n , Kammerhofgasse 5, Guschlhaus: Teilabbruch des Hinterhauses wegen Gefahr in Verzug, bauliche Sanierung des Restbestandes.

G m u n d e n , Klosterplatz 1, Verwaltungsgebäude "Traunstein": Außeninstandsetzung, Fenstererneuerung, Fassadenfärbelung.

G m u n d e n , Theresienthalstraße 68, ehem. Magazinhaus der Theresienthaler Spinnerei: Gesamtinstandsetzung, Wiederherstellung der Säulenhalle im Erdgeschoß (ehem. Baumwollager) in den Obergeschossen Adaptierung für Büro Zwecke.

G ö t z e n d o r f , ehem. Schloß: Neueindeckung des Daches und des Dachreiters der im Schloß befindlichen Filialkirche.

G r e i n , Greinburg: Abschluß der Gesamtaußeninstandsetzung mit Dacherneuerung, Wiederherstellung des Außenputzes und Freilegung sowie Ergänzung der aufgefundenen Balusterbemalung im Arkadenhof. Wiederherstellung der Fenster und Türen in alter Form, Freilegung und

Restaurierung der renaissancezeitlichen Stuckdekorationen mehrerer Innenräume, Restaurierung des spätgotischen Rippengewölbes im Wappenzimmer (noch in Arbeit), Restaurierung von Holzbalkendecken, Öfen, Lustern, Tafelbildern etc. im Zuge der Revitalisierung als Forstdirektion, Schifffahrtsmuseums und Familienmuseum.

H a g e n b e r g , Pfarrkirche: Bauliche Sanierung und Gesamtrestaurierung des Kirchenraumes durch Freilegung von Stuck und Stuckmarmorarbeiten.

H a i c h b a c h , Burgruine: Erhaltungsmaßnahmen am Mauerwerk des ehem. Wohnturmes, Sicherung des Torturmes durch Aufsetzen eines Keildaches.

H a l l s t a t t , Bedeckte Stiege: Bauliche Sanierung, Fundamentsicherung und teilweise Neueindeckung mit Holzschindel. Instandsetzung der Wände und Stufen.

H a l l s t a t t , Ortsbild: Weiterführung der jährlichen "Dachaktion".

H a r t , Filialkirche: Statische Sicherungsmaßnahmen zur Erhaltung der Empore.

H a r t h e i m , Schloß: Weiterführung der Instandsetzungsmaßnahmen mit Sanierungen in der Dachzone.

H a s e l b a c h , Pfarrhof: Außeninstandsetzung, Sicherungen im Fundamentbereich und Trockenlegung.

H a s l a c h , Linzerbrücke: Bei der Erneuerung gelang es, das überlieferte Erscheinungsbild der gewölbten Steinbrücke von 1860 weitestgehend zu bewahren.

H e i l i g e n s t e i n , Filialkirche: Nach Durchführung der Dachsanierung und der statischen Sicherung der gotischen Vorhalle Gesamtaußeninstandsetzung mit Putzausbesserung und Färbelung an Kirche, Kirchhofmauer und Kapellen (Nachtrag 1984).

H o f k i r c h e n a . d . T r a t t n a c h , Pfarrkirche: Weiterführung der Innenrestaurierung. Beginn der Restaurierungsmaßnahmen an der Ausstattung, Abschluß vermutlich 1986.

H o l l e r b e r g , Filialkirche: Neuherstellung der Holzschindeldeckung am Dachreiter.

I n z e l l , Filialkirche: Gesamtinstandsetzung und Innenrestaurierung.

J e b l i n g , Filialkirche: Restaurierung und Wiederaufstellung des vor zwei Jahrzehnten entfernten Chorgestühles.

K e f e r m a r k t , Pfarrkirche: Putzinstandsetzung und Neufärbelung der Fassaden.

K e m a t i n g , Filialkirche: Nach abgeschlossener Außeninstandsetzung samt Kirchhofmauer, Restaurierung des Inneren samt neugotischem Altar.

K i r c h b e r g a . d . D o n a u , Pfarrkirche: Nach Abschluß der Restaurierung der guten Barockeinrichtung, Durchführung der Außeninstandsetzung.

K l a m , Burg: Bauliche Instandsetzung und Sicherung der Palas Nord- und Westwand durch Verputz bzw. Verfügung, Mauerkronensanierung.

K r e m p e l s t e i n , Burg: Nach Brand- und Sturmschaden

Wiederherstellung der eingestürzten Mauern und Bedachungen.

K r e m s m ü n s t e r , Stift: Revitalisierung des Meierhofes mit Einbau von Unterrichtsräumen und einer Sporthalle. Beginn der statischen Sicherungsmaßnahmen beim Fischbehälter am Guntherteich. Fortsetzung der Fassadierungsarbeiten am Gymnasium.

K r o n s t o r f , Haus Nr. 9, Brucknerhaus: Weiterführung der baulichen Sicherung und Adaptierung mit der Instandsetzung der Fassaden und des Brucknerzimmers.

L a m b a c h , Kalvarienbergkirche: Teilweise Erneuerung der Dachfläche durch Holzschindel. Befundung zur geplanten Innenrestaurierung.

L a m b a c h , Stiftskirche: Einrichtung eines kleinen Museums in den Räumen hinter dem Läuthaus zwecks Dokumentation der seit 1957 durchgeführten Freskenfreilegungen. Untersuchungen des Kirchenraumes für die vorgesehene Innenrestaurierung. Befundung zur geplanten Innenrestaurierung der Kirche.

L a m b a c h , Bahnhofstraße 2: Gesamtinstandsetzung, Dachsanierung, Fassadenfärbelung, Bausanierung im Inneren noch im Gange.

L a m b a c h , Bahnhofstraße 15: Außeninstandsetzung, Abschluß der Arbeiten mit der Südfassade.

L e o p o l d s c h l a g , Edlbacher Brücke: In der Ortschaft Eisenhut bei Leopoldschlag befinden sich die gemauerten Widerlager von den 2 vermutlich ältesten Eisenbahnbrücken Österreichs. Nach der im Jahre 1984 erfolgten Wiederherstellung der kleineren der beiden Brücken wurde im Berichtsjahr auch das hölzerne Tragwerk der sogenannten großen Edlbacher Brücke wiederhergestellt.

L i n d a c h , Pfarrkirchen: Außeninstandsetzung der barocken ehem. Schloßkapelle mit Sanierung der Dachwasserableitung.

L i n z , Altstadt 10 ehem. Kremsmünstererhaus: Nach Ankauf durch die Stadt Linz Sanierung und Gesamtinstandsetzung des Hauses sowie Revitalisierung als Wohnhaus mit Restaurantbetrieb.

L i n z , Baumbachstraße, Neuer Dom: Weiterführung der Sanierung des Steinmauerwerkes.

L i n z , Domgasse 3, Alter Dom: Außeninstandsetzung. Der Untersuchungsbefund ergab folgende Schichten:

1) aus der Erbauungszeit, Weihe 1678, 2-3 mm starker schwarz eingefärbter Reibputz mit glatter Architekturgliederung in hellem Grau.
2) Barockzeit, runder Rieselwurf mit zwei graugrünen Färbelungsschichten, Architekturgliederung stark gebr. Weiß.
frühes 20. Jahrhundert, kantiger Rieselwurf, Ockerfärbelung über alles.

Da der Rieselputz des 20. Jahrhunderts lediglich ausgebessert wurde, erfolgte die Farbgebung im wesentlichen nach dem barocken Befund des ersten Rieselputzes. Die Arbeiten sind noch im Gang.

L i n z , Elisabethstraße 23, Altersheim der Borromäerinnen: Instandhaltungsmaßnahmen in der Kirche, die ein einheitliches und ungestörtes Ensemble des Historismus darstellt. Restaurierung und Schutzverglasung der ornamentalen und figuralen Buntverglasung.

L i n z , Hofberg 5: Instandsetzung der barocken Schauseite mit

Freilegung und Erhaltung eines Sgraffitorestes (Nachtrag 1984).

L i n z , Kapuzinerkirche: Innenfärbelung, Adaptierung und Altarraumgestaltung.

L i n z , Khevenhüllerstraße 4, Stationsgebäude der ehemaligen Pferdeeisenbahn: Gesamtaußeninstandsetzung mit Dacherneuerung, Fenstererneuerung und Putzinstandsetzung. Adaptierungen im Inneren als Seniorenheim.

L i n z , Landstraße 31, Ursulinenkirche: Weiterführung und Fertigstellung der Innenrestaurierung.

L i n z - M a r g a r e t h e n , Maria Thal-Kapelle: Fertigstellung der Innenrestaurierung mit der Freilegung der Stuckdekoration.

L i n z , Ottensheimerstraße 32, Schiffmeisterhaus: Wiederherstellung der Sgraffitofassade im Zuge der Sanierungs-, Instandsetzungs- und Revitalisierungsarbeiten als privates Wohnhaus.

L i n z , Tummelplatz 10, Linzer Schloß: Weiterführung der Dachsanierung mit der Eindeckung des Nord-Ost- und Zwischentraktes mit Biberschwanzziegel.

M a g d a l e n a b e r g , Pfarrkirche: Konservierung und Restaurierung des Kreuzaltares mit der Wiederanbringung der Knorpelwerk-Rahmungen.

M a t t i g h o f e n , Schloß: Während der Instandsetzungsarbeiten Erneuerung der historistischen Fassade.

M a u t h a u s e n , Heindlkai 66: Gesamtinstandsetzung, Adaptierung und Fassadenrestaurierung des ehemaligen Lebzelterhauses.

M a u t h a u s e n , Heinrichskapelle: Instandsetzungs- und Restaurierungsmaßnahmen außen und innen, Restaurierung des neugotischen Steinaltares.

M a u t h a u s e n , Kirchenberg 101, Pfarrhof: Gesamtaußeninstandsetzung und Färbelung (Nachtrag 1984).

M a u t h a u s e n , Linzerstraße 2: Fassadeninstandsetzung und Restaurierung der alten Haustüre mit Sonnenmotiv in aufgedoppelter Holzkonstruktion.

M a u t h a u s e n , Pfarrkirche: Restaurierung des Hochaltares, der Seitenaltäre und der Kanzel.

M a u t h a u s e n , ehemals Salzstadl: Revitalisierung des Objektes als Baumarkt, Dacherneuerung mit alten Biberschwanzziegeln, Fassadeninstandsetzung mit Wiederherstellung des früheren Zustandes bei den Rundbogenöffnungen.

M i c h e l d o r f , Pyhrnstraße 63, Oberhaidlkapelle: Neueindeckung, bauliche Sanierung des auf zwei Säulen gestützten Torvorbaues. Restaurierung des Hochaltarbildes.

M o n d s e e , Pfarrkirche (ehemals Stiftskirche): Restaurierung der Kreuzwegbilder.

M o n d s e e , Rathaus des Mondseelandes: Außeninstandsetzung.

M o n d s e e , Rauchhaus, Freilichtmuseum: Teilweise Neueindeckung durch Legschindel. Laufende Instandhaltungsmaßnahmen.

M o n d s e e , St. Kolomann, Filialkirche: Restaurierung des Hochaltares aus dem 3. Viertel des 17. Jahrhunderts.

N e u f e l d e n , Marktplatz 11, Rathaus: Nachdem es vor Jah-

resfrist der Marktgemeinde Neufelden gelungen war, das barocke Bürgerhaus zu erwerben, wurde es 1985 generalsaniert und der Öffentlichkeit als Rathaus übergeben. Restaurierung der reich gegliederten barocken Schauseite und Adaptierung der wertvollen Innenräume samt Ausstattungen.

Neuhaus a. d. Donau, Schloß: Sanierung der Dachzone des "Alten Schlosses".

Neuhaus a. H., Pfarrkirche: Instandsetzung und Restaurierung des gut erhaltenen historischen Innenraumes. Konservatorische Behandlung von Fresken und Ausstattung.

Niederzirking, Filialkirche: Weiterführung und Fertigstellung der Gesamtinstandsetzung mit der Restaurierung des barocken Hochaltares und des Gestühles sowie der neugotischen Seitenaltäre.

Obernberg, Pfarrkirche: Im Zuge der Außenrestaurierung wurden ein Teil der in die Wand eingelassenen Grabsteine in situ restauriert, ein weiterer Teil an die Friedhofsmauer übertragen.

Oberneukirchen, Brunnen: Oberneukirchen besitzt unter seinen 3 Brunnen auf dem Ortsplatz einen der größten vom Jugendstil beeinflussten Marktbrunnen Oberösterreichs. Im Zuge der Straßenaumaßnahme mußte der Brunnen kurzfristig entfernt werden, wobei vor der Wiedererrichtung eine Restaurierung aller Steinteile und der Hubertusfigur erfolgte.

Obertraun, evangelisches Bethaus: Restaurierung des renaissancezeitlichen Flügelaltares.

Ort - Landschloß (Stöcklgebäude): Gesamtinstandsetzung des sogenannten "Stöcklgebäudes" für Wohn- und Betriebszwecke der Forstlichen Ausbildungsstätte. Neueindeckung mit Lärchen-Schindeln. Fassadeninstandsetzung. Im Inneren Restaurierung der figural bemalten renaissancezeitlichen Holzkassettendecke.

Ottensheim, Schloß: Sanierungsmaßnahmen an der Dachzone.

Ottensheim, Vögerlkapelle: Restaurierung der spätgotischen Pieta.

Parz, Wasserschloß: Fortführung der Außeninstandsetzung.

Pasching, ehemals Pfarrkirche: Außeninstandsetzung.

Pattigham, Pfarrkirche: Restaurierung der aus der Werkstatt Thomas Schwanthalers stammenden Innenausstattung.

Perg, Mühlsteinbruch: Freilegung der Überreste des ehemaligen, für die oberösterreichische Wirtschaftsgeschichte bedeutenden Mühlsteinbruches "Scherer".

Pettenbach, Haus Nr. 86: Gesamtinstandsetzung und Revitalisierung zu Wohnzwecken.

Pfaffing, Filialkirche: Die in Privatbesitz befindliche spätgotische Filialkirche Pfaffing bei Rainbach, Bezirk Schärding, wurde in den letzten Jahren außen instandgesetzt. Beginn der Innenrestaurierung.

Piberstein, Burgruine: Sanierungsarbeiten an den Außenmauern des 16. Jahrhunderts und über dem nördlichen Batterieturm.

Dort wurde das vor 20 Jahren abgerissene Kegeldach wiedererrichtet.

P i s c h e l s d o r f , Pfarrkirche: Abschluß der Innenrestaurierung. Wiederherstellung der farbigen Erstfassung des spätgotischen Innenraumes.

P ö n d o r f , Pfarrkirche: Gesamtinnenrestaurierung.

P u l g a r n , ehemals Klosterkirche: Inneninstandsetzung mit Restaurierung der gotischen Statuen des Hochaltares. Untersuchung und teilweise Freilegung aufgefundener frühgotischer Fresken in den noch bestehenden Teilen des Vorgängerbaues (Schloßkapelle). Entfernung dort eingezogener Zwischendecken und Vormauerungen.

R a a b , Bezirksgericht: Abschluß der Restaurierung und Revitalisierung des ehemaligen Wasserschlosses. Instandsetzung des Wassergrabens, Neuerrichtung einer Holzbrücke als Zufahrt, Erneuerung der Fassade und des Daches.

R a n s h o f e n , Pfarrkirche (ehemals Stiftskirche): Beginn der Restaurierung der Seitenaltäre.

R a n s h o f e n , ehemaliges Stiftsgebäude: Außeninstandsetzung des ehemaligen Bibliothekstraktes.

R e i c h e n t h a l , Pfarrkirche: Innenrestaurierung der Neurenaissance-Ausstattung.

R i e d e g g , Burgruine: Abschluß der Sicherungsmaßnahmen an den Mauerkronen, Einrichtung eines Rundganges für Besucher.

R o t t e n b a c h , Pfarrkirche: Erneuerung der Fassaden, Neufärbelung.

S t . F l o r i a n , Gartenpavillon: Dachinstandsetzung, Fortführung der Sanierungsarbeiten als Vorbereitung zur Restaurierung der Grotte.

S t . F l o r i a n , Stift: Restaurierung der Stuckdecken im Leop. Trakt. Dacherneuerung über dem Bibliothekstrakt mit engobierten Ziegeln dem Altziegeleindruck entsprechend. Instandsetzung der Westfassade mit Färbelung und Steinkonservierung des Hauptportales, der Pilasterkapitelle und sonstiger Fassadenzier, abschließende Schlämmung.

S t . F l o r i a n , Stift-Sammlungen: Fortführung der Restaurierkampagne der Werkstätten des Bundesdenkmalamtes.

S t . F l o r i a n , Stiftsmeierhof: Abschlußarbeiten für die Adaptierung und Revitalisierung als Feuerwehrmuseum; Eröffnung des zweiten Bauabschnittes am 20.5.1985.

S t . L e o n h a r d b e i P u c k i n g , Kastengebäude: Bauliche Instandsetzung, Restaurierungsmaßnahmen am Sgraffitodekor.

S t . L o r e n z b e i M o n d s e e , Theklakapelle: Gesamtinstandsetzung, Restaurierung der Ausstattung.

S a r m i n g s t e i n , Haus Nr. 16: Instandsetzung der Biedermeierfassade, Freilegung und konservierende Behandlung der Terrakottareliefs.

S c h ä r d i n g , Passauer Tor: Abbruch und Neubau des an das Passauer Tor anschließenden Gebäudes, das einen Fußgängerdurchgang erhielt; Freilegung des mittelalterlichen Bruchsteinmauerwerkes des ehemaligen Stadtttores und Instandsetzung.

S c h a u n b u r g , Ruine: Statische Sicherung der Nordmauer

zum Parkplatz und der Ostmauer zum Haupteingang (Schildmauer vor dem oberen, südwestlichen Bergfried).

S c h l ä g l - Sommerhaus: Abschluß der Restaurierarbeiten.

S c h l i e r b a c h , Stiftskirche: Erneuerung der Orgel mit Restaurierung des 1770 bez. Orgelgehäuses.

S c h l ü s s e l b e r g , Schloß: Gesamtaußenrestaurierung.

S c h w e r t b e r g , Pfarrkirche: Innenrestaurierung.

S i e g e r t s h a f t , Filialkirche: Außeninstandsetzung der Filialkirche, Neueindeckung mit Biberschwanzziegeln.

S i e r n i n g , Schloß: Gesamtinstandsetzung und Revitalisierung als Musikschule, Veranstaltungszentrum der Gemeinde und des Traunviertler Kulturvereines.

S p i t a l a m P y h r n , Filialkirche Hl. Leonhard: Instandsetzung des Friedhofsgebäudes, technische Sanierung mit Erhaltung und Restaurierung der Rotmarmorsäulen, Neueindeckung in Holzschindel. Neuherstellung der Portale in alter Form.

S p i t a l a m P y h r n , Pflögerturm: Bauliche Sanierung gemäß eingeholtem Statikergutachten. Dachstuhl instandsetzung bzw. weitgehende Erneuerung in alter Form. Neueindeckung mit Holzschindeln.

S p i t a l a m P y h r n , ehemals Stift: Weiterführung der Fassadeninstandsetzung am Nordtrakt.

S t e i n b a c h a . d . S t e y r , Haus Nr. 68, sog. "Humpelmühle": Dacherneuerung, Sanierung im Inneren, Rückführung auf den alten Zustand, Restaurierung einer Holzbalkendecke (Nachtrag 1984).

S t e y r , Fabrikstraße 3: Im Zuge der Adaptierung dieses Hauses zu Wohnzwecken sind mittelalterliche und renaissancezeitliche Fresken zum Vorschein gekommen. Freilegung, Sicherung und Restaurierung des im 1. Obergeschoß befindlichen Bestandes.

S t e y r , Gaswerksgasse 1-3, ehemals Hack-Werke: Beginn der Sanierung, Instandsetzung und Adaptierung der ehemaligen Werkstrakte zum "Museum Arbeitswelt".

S t e y r e g g , Altes Schloß: Nach der baulichen Sanierung zur Sicherung der Palas-Nordwand ist im laufenden Jahr die Dachwasserab-
leitung und die Überdachung des sogenannten Pferdestalles vorgenommen worden.

S t e y r e g g , Pfarrkirche: Außeninstandsetzung.

T o l l e t , Schloß: Sicherungsmaßnahmen und teilweise Dacherneuerung.

T r a u n , Schloß: Weiterführung der Sanierungs-, Instandsetzungs- und Revitalisierungsmaßnahmen. Abschluß der Fassadenrestaurierung.

T r a u n k i r c h e n , Pfarrkirche: Gesamtinnenrestaurierung Teilabschluß. Färbelung des Innenraumes gemäß dem überlieferten Konzept von E. Daringer 1927. Freilegung und Retouchieren der Ölmarmorierung des 18. Jahrhunderts an den Säulen. Untersuchung und Befundung der Fischerkanzel, konservieren der ästhetisch akzeptablen Überfassung. Teilweise Restaurierung der Bildserien (Kreuzweg, Rundbilder an den Säulen). Die 3 Altargemälde und die Chorwandbehänge

werden in den Werkstätten des Bundesdenkmalamtes restauriert.

T r a u n s e e - Gisela: Wiederherstellung der technischen Einrichtungen des ältesten, kohlenbefeuerten Raddampfers von Europa.

U n t e r a c h , Pfarrkirche: Restaurierung der barocken Innenausstattung (Hochaltar, Seitenaltäre, Kanzel, Deckengemälde, etc.).

U t t e n d o r f , Filialkirche (Marktkirche): Beginn der Innenrestaurierung nach vorhergehender statischen Sicherung einiger einsturzgefährdeter Gewölbe.

V ö c k l a b r u c k , Stadtpfarrkirche: Gesamtinstandsetzung; teilweises Sichtbarlassen von "Befundfenstern" (Reste von mittelalterlichen Malereien, Rippen-Farbfassung) im Rahmen der Innenrestaurierung.

W a l d n e u k i r c h e n , Pfarrkirche: Innenrestaurierung nach Brand mit Freilegung der ursprünglichen Rippenbemalung sowie frühgotisch, spätgotisch und renaissancezeitlicher Fresken.

W e i n b e r g , Schloß: Beginn der Adaptierungsarbeiten für die Revitalisierung als Musikbildungsstätte und Umweltinstitut sowie für die geplante Landesausstellung 1988.

W e l s , Maria-Theresia-Straße 33-35 (Herminenhof): Restaurierung der Barockfassade und der barocken Stuckmedaillons.

W e l s , Stadtplatz 46: Gesamtinstandsetzung und Adaptierung als Wohnhaus. Restaurierung von Stuckdecken und barocken Holztüren.

W e l s , Stadtplatz 50: Bauliche Sanierungsmaßnahmen an der Arkadenfront, Adaptierung zu Wohnzwecken.

W e y e r , Marktplatz 1: Außeninstandsetzung; Restaurierung eines Obergeschoßsaales mit Bandl- und Laubwerkstück, antikischen Medaillonbüsten und Doppeladler.

W e y e r , Unterer Markt 7, sogenanntes "Fürstenhaus": In Zuge der Revitalisierung Freilegung der frühbarocken Stuckdecken im "Kerzenmandlzimmer".

W i l d b e r g , Schloß: Sicherungsmaßnahmen. Revitalisierung für Ausstellungs- und Theaterzwecke.

W i n d e g g , Burgruine: Weiterführung der Erhaltungsmaßnahmen mit Sicherungsarbeiten an den Mauerkronen und am Bergfried.

W i n d i s c h g a r s t e n , Haus Nr. 30: Bauliche Sanierung, Putzinstandsetzung und Färbelung des Säulen-Arkadenhofes.

W i n d h a a g b e i F r e i s t a d t , Hofwieshammer: Revitalisierung als Freilichtmuseum.

W ü r t i n g , Schloß: Weiterführung der Sicherungsmaßnahmen.

F a s s a d e n a k t i o n e n : Im Zusammenwirken mit Bundes-, Landes- und Gemeindemitteln in Freistadt, Mauthausen und Weyer. Weitere Fassadenaktionen in Enns, Gmunden, Steyr, Steyregg und Wels.

HR. Dipl.-Ing. G. Sedlak

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Jahrbuch des Oberösterreichischen Musealvereines](#)

Jahr/Year: 1986

Band/Volume: [131b](#)

Autor(en)/Author(s): Sedlak Gerhard

Artikel/Article: [Denkmalpflege. 189-198](#)