Jb. Oö. Mus.-Ver.	Bd. 146/I	Linz 2001

KANALARBEITEN IM KREUZGANGHOF DES STIFTES ENGELSZELL

Von Wolfgang Klimesch

Befundbeobachtungen

Am 20. Juni 2001 wurde das OÖ. Landesmuseum (Abt. Römer – Neuzeitarchäologie; Dr. Ch. Schwanzar) von Dipl. Ing. G. Kleinhanns (Bundesdenkmalamt) ersucht, einer Fundmeldung des Abtes des Stiftes Engelszell, Herrn M. Hauser, nachzugehen.

Der Verfasser fuhr sofort an Ort und Stelle und traf folgende Situation an:

Im Kreuzganghof des Stiftes war in Nordsüdrichtung eine Künette ausgehoben worden, in der schon die Rohre für einen neu zu errichtenden Kanal verlegt worden waren. Im Nordbereich der Künette war ein Kanalschacht errichtet worden, von dem aus in Ostwestrichtung der Kanal seine Fortsetzung findet (siehe Planbeilage).

Fast auf der gesamten Länge der Nord-Süd gerichteten Künette war durch die Ausschachtungsarbeiten eine Mauer, die als ehem. Kreuzgangmauer angesprochen werden kann, fast zur Gänze zerstört worden. Ein alter, stillgelegter Kanal befindet sich ca. 1 Meter höher und etwas westlicher. Auch

Abb. 1: Störung der Kreuzgangmauer durch einen stillgelegten Kanal.

Engelhartszell
Stift Engelszell

Künette im Kreuzganghof
des Stiftes
(Verlegung eines neuen Kanals)
20. 06. 2001

Situation an der Baustelle
um ca. 16.00 Uhr

M 1:100
Aufnahme: W. Klimesch



schon bei seiner Errichtung war die Kreuzgangmauer in Mitleidenschaft gezogen worden (Abb. 1).

Nur im östlichen Künettenprofil waren noch Reste der Mauer erkennbar. Im westlichen Künettenprofil zeigten sich in einem Mittelabstand von 4 Metern die der Kreuzgangmauer vorgelagerten Pfeiler.

Die mittlere Tiefe der Künette betrug 1,5 Meter unterhalb des heutigen Begehungsniveaus. In der Ost-West-gerichteten Künette war nur der gewachsene Boden (Lehm, darüber ca. 0,2 Meter Humus) zu erkennen.

Im Aushubmaterial waren oberflächlich keine Funde anzutreffen.

Da eine genauere archäologische Untersuchung bei dem hohen Zerstörungsgrad nicht mehr zweckmäßig erschien, wurden in Absprache mit Dipl. Ing. Kleinhanns (Bundesdenkmalamt) dem Zuschütten des Kanalschachtes keine Einwände entgegengebracht.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: Jahrbuch des Oberösterreichischen Musealvereines

Jahr/Year: 2001

Band/Volume: 146a

Autor(en)/Author(s): Klimesch Wolfgang

Artikel/Article: Kanalarbeiten im Kreuzganghof des Stiftes Engelszell. 441-443