

# Institut für Umweltgeologie und Angewandte Geographie



**BERICHT ÜBER WEITERE  
SONDIERUNGSBOHRUNGEN IM RAUM  
KAPFENBERG-EMBERG**

Forschungsgesellschaft Joanneum



## BERICHT ÜBER WEITERE SONDIERUNGSBOHRUNGEN IM RAUM KAPFENBERG-EMBERG

### 1. EINLEITUNG

An 10 und 11.2. wurden entlang eines West-Ost verlaufenden Profils im NW-Teil des Standortbereichs Kapfenberg 6 Schlagbohrungen abgeteuft. Für diese werden in der Folge die Kurzbezeichnungen Kb6 bis Kb11 verwendet, um eine fortlaufende Nummerierung aller in diesem Bereich durchgebrachten Sondierungsbohrungen zu gewährleisten und Verwechlungsmöglichkeiten auszuschließen (s.a. Bericht über Sondierungsbohrungen im Raum Kapfenberg/Emberg vom Februar 1991).

Der lt. Plan vorgegebene Bohrstaat konnte weitgehend eingehalten werden; lediglich die Sondierungsbohrung Kb11 befindet sich bedingt durch die Geländeverhältnisse etwa 40 m südsüdwestlich des vorgeschlagenen Punktes.

Die durch die Geländeverhältnisse bedingten Abweichungen besitzen jedoch keinen Einfluß auf die geologische Interpretation.

Zur Errichtung bodenphysikalischer Kennwerte wurden aus 2 Bohrungen Oberflächenabteie eingesetzte Proben entnommen, die durch die Boden- und Materialprüfstelle der Landeshauptdirektion Steiermark untersucht wurden. Weitere 5 Proben am größeren Teilstück wurden am Institut für Umweltgeologie und Angewandte Geographie in Hinblick auf ihre Konsistenz untersucht.

### 2. ERGEBNISSE

Die von durchgeföhrten Sondierungen brachten in jeder Hinsicht eine Bestätigung der in den Berichten von April 1990 und Februar 1991 festgehaltenen Ergebnisse. Dies gilt auch für die Aussage, daß für die Erkundung des tiefen Unterganges vorerst zumindest zwei Rotationskernbohrungen erforderlich sind, da sie mit dem Schlagbohrgerät erreichbaren Tiefen in den vorliegenden Sedimenten zu gering sind und vor allem kaum Aussagen über das Grundgebirge erlauben.

## 2.1. BESCHREIBUNG DER BOHRPROFILE (siehe Beilage)

### Kb6

Der Bohrpunkt Kb6 liegt etwa 30 m nördlich des Gehöftes Lanz im unmittelbaren Nähe des bestehenden Schackensturzes. Im Wald nördlich und westlich des Bohrpunktes stehen rötlich verwitternde Kalke an (siehe geologische Karte im Zwischenbericht über geologische Untersuchungen im Standortbereich Emberg, April 1990).

Die Schichtfolge besteht aus kiesigen Schluffzanden, die durchwegs eine rotbraune Färbung aufweisen. Die maximale Größe der Kieskomponenten liegt bei etwa 4 cm, es treten sowohl Kalk- als auch Kristallingerölle auf. Das Grundgebirge wurde durch diese Bohrung nicht erreicht, da in den dicht gelagerten Feinsanden, die ab 4,70 m erhoben wurden, kein Bohrfortschritt mehr erzielt wurde. Die erbohrte Schichtfolge ist durchwegs trocken.

### Kb7

Diese Bohrung wurde am Weg südlich des Gehöftes Lanz abgeteuft. Überwiegend treten schluffige, kiesige Sande, die meist intensiv rot gefärbt sind, auf. Zwischen 2,00 und 3,50 m ist eine Schicht steinig-kiesiger Sande eingeschaltet, an deren Oberkante geringfügige Wasserzutritte zu beobachten sind.

Als Gerölle treten überwiegend Quarz und Quarzphyllit, untergeordnet Glimmerschiefer auf. Kalkschalen völlig.

Das Grundgebirge wurde auch durch diese Bohrung nicht erreicht, da in den bei 7,50 m Tiefe auftretenden dicht gelagerten Feinsanden kein Bohrfortschritt zu erzielen war.

### Kb8

Die Sondierungsbohrung Kb8 wurde etwa 85 m südöstlich des Gehöftes Lanz im unteren Bereich einer leichten Geländesulze, die auf eine kleinräumige Rutschung zurückzuführen ist, angesetzt.

Die Schichtfolge besteht bis zu einer Tiefe von 7,60 m aus rohbraunen und roten kiesigen Schluffzanden. Die Gerölle erreichen bis 4 cm Größe und sind häufig kantengerundet.

Im Geröllspektrum fehlen Kalke völlig, vorherrschend findet man verschiedene Phyllite und Quarz, daneben Gneise und Glimmerschiefer. Ein geringfügiger Wasserzutritt ist bei 2,00 m festzustellen. Ab einer Tiefe von 7,60 m treten blaugraue Schluffzände, die kohlige Partikel führen und sehr dicht gelagert sind, auf.

Die Bohrung musste in einer Tiefe von 8,50 m eingestellt werden (kein Bohrfortschreiten).

#### Kb9

Dieser Bohrpunkt liegt unmittelbar westlich der Gelände kante, an der der Steilstabfall in den Gräben, der den W-Teil des Standortbereiches entwässert, beginnt.

Kleine Schluflaune, rot bis braunrot gefärbt, bestimmen das Bild der Schichtfolge bis in eine Tiefe von 5,25 m. Die Geröllkomponenten, die bis zu 8 cm Durchmesser erreichen, bestehen aus Quarz und verschiedenen Phylliten. In einer Tiefe von 3,50 m ist ein geringfügiger Wasseraustritt zu beobachten. Ab 5,25 m werden die Schichten zunehmend grobkörniger, man findet meist sandig-kiesige Kiese, deren Geröllkomponenten aus schwarzen Phylliten und grauen Kalken bestehen.

In einer Tiefe von 7,50 m mußte die Bohrung aufgrund eines nicht durchbohrbaren Phyllitblocks eingestellt werden.

#### Kb10

Die Sondierungsbohrung Kb10 liegt bereits im Bereich der Rutschmasse, die den zentralen Anteil des Standortbereiches einnimmt (s.a. Bericht vom April 1990).

Wie sehr die erreichbaren Bohrtiefen in diesem Teil vom Zufall abhängen - in welchen Tiefenlagen nämlich nicht durchschlagbare Blöcke aufruhen - zeigt, daß ein erster Bohrversuch an diesem Bohrpunkt bereits nach 1 m eingestellt werden mußte. Nachdem das Bohrgerüst um etwa 1 m versetzt worden war, wurde eine Tiefe von 5,5 m erreicht, während die nachfolgend beschriebene Bohrung Kb11 bis auf 12,0 m abgeteuft wurde, ohne auf einen Block zu stoßen.

Die Schichtfolge in der Bohrung Kb10 besteht überwiegend aus schwarzbraunen, sandig-kiesigen Schluffen, die als Verwitterungsprodukte des schwarzen Phyllites, der auch in Form cm-großer Gerölle auftritt, zu deuten sind.

Im Geröllspektrum treten daneben auch bis 6 cm große Kalkkomponenten auf. Zwischen 4,00 und 5,00 m liegt eine Schicht tonig-sandiger Schluffe mit nur geringer Feinkiesführung. Die gesamte Bohrung blieb trocken. Bei 5,50 m mußte sie aufgrund eines nicht durchbohrbaren Kalkblocks eingestellt werden.

#### Kb11

Dieser Bohrpunkt liegt im Wald nördlich der in Betrieb befindlichen Schlackendepone der Fa. Böhler über einer leichten Gelände kante. Der Bereich unterhalb dieser Kante war mit dem Bohrgerüst nicht erreichbar.

Die erbohrte Schichtfolge besteht aus einem unsortierten Kies-Sand-Schluff Gemenge, wobei der Schluffanteil meistens dominiert. Das schwarze bis schwarzbraune Sediment enthält häufig Phyllit- und Kalkgerölle bis 6 cm Durchmesser, selten cm-große Quarze.

Der oberste Wasseraustritt liegt bei 1,20 m, weitere geringfügige Wasseraustritte sind nicht genau lokalisierbar.

Die Bohrung wurde in einer Tiefe von 12,0 m abgestellt.

### 2.2 ERGEBNISSE DER LABORUNTERSUCHUNGEN

Das Prüfzeugnis der Boden- und Materialprüfstelle liegt diesem Bericht als Beilage bei, ebenso die Kornverteilungskurven der zusätzlich durchgeführten Sieb- und Schlämmanalysen.

Die von der Bohrung Kb6 stammende Probe (Tiefe 0,50-0,75 m) ist als sandiger, gering toniger Schluff-Kies zu bezeichnen, wobei die Feinanteile (Ton und Schluff) zusammen 42 % erreichen. Wie aus der Kornverteilungskurve ersichtlich ist, ist das Sediment äußerst schlecht sortiert. Der Durchlässigkeitsbeiwert wurde mit  $6,9 \cdot 10^{-10}$  m/s ermittelt.

Mit zunehmender Tiefe nimmt der Feinkornanteil etwas ab, die zwischen 1,8 und 3,0 m gezogene Probe ist sandklastisch, wobei jedoch auch noch ein Ton-Schluffgehalt von über 30 % vorliegt. Der Tonanteil dieser Probe ist mit weniger als 3 % sehr gering.

Die für die Bohrung Kb7 typischen Sedimente weisen in der aus einer Tiefe von 0,7-1,2 m stammenden Probe einen Ton-/Schluffanteil von ca. 38 % auf.

Die aus der Bohrung Kb8 untersuchten blaugrauen Schluffeände (7,8-8,5 m) weisen eine deutlich bessere Sortierung auf, sie bestehen zu etwa 50 % aus Schluff und zu 48 % aus Fein-Mittelkand. Die Körner sind durch ein karbonatisches Bindemittel verkittet.

Die Probe Kb9 (3,5-4,5 m) besteht aus den für den W-Teil des Untersuchungsgebietes typischen braunroten umsortierten Sedimenten. In der untersuchten Probe fällt der mit ca. 18 % für diesen Bereich ungewöhnlich hohe Tonanteil auf, Ton und Schluff erreichen zusammen über 46 %. Der Kiesanteil ist mit knapp 16 % relativ gering.

Durch einen hohen Ton- und Schluffanteil ist auch die aus der Bohrung Kb10 (Tiefe 4,0-4,9 m) stammende Probe gekennzeichnet (26 % Ton, 60 % Ton + Schluff), der Kiesanteil ist mit 7 % sehr gering.

Die durch die Boden- und Materialprüfstelle untersuchte Probe aus der Bohrung Kb11 (Tiefe 0,6-0,9 m) ist ein sehr kleiner, sandiger, gering toniger Schluff. Die Feinanteile (Ton und Schluff) betragen zusammen etwa 50 %. Der Durchlässigkeitsbeiwert dieser Probe wurde mit  $1,6 \cdot 10^{-9}$  m/s bestimmt.

Geschießt weisen auch die im Ostteil des Untersuchungsgebietes (Bohrungen Kb10 und Kb11) auftretenden Ablagerungen eine sehr schlechte Sortierung auf, wie es für Rutschmassen typisch ist. Eine ähnliche Kornverteilung weist die aus einer Tiefe zwischen 4,8 und 5,5 m gewogene Probe auf, wobei der Ton-Schluffgehalt mit ca. 55 % ermittelt wurde.

### 3. SCHLUSSFOLGERUNGEN FÜR DIE STANDORTEIGNUNG

Die erbohrten Sedimente weisen fast durchwegs Kornverteilungen auf, die auf sehr geringe Durchlässigkeiten schließen lassen. Die k-Wert-Bestimmung an zwei oberflächennahen Proben bestätigt diese Annahme.

Im Untersuchungsgebiet sind zwei Bereiche zu unterscheiden:

1. Der vom Gebölt Lanz gegen SE fallende Hang, auf dem die Bohrungen Kb6, 7, 8 und 9 liegen, wird von stark verlehmten Verwitterungsrückständen und Hangschutt bedeckt. Diese Schichten erreichen wenigstens 5 m Mächtigkeit. Darunter liegen dicht gelagerte tertiäre Sande und Schilfsteine. Das Grundgebirge konnte nicht erbohrt werden, allerdings stehen unmittelbar nördlich des Bohrpunktes Kb6 Kalke an, sodass für den N-Teil des Untersuchungsgebietes nur geringe Überlagerungsmächtigkeiten zu erwarten sind. Die Wasserführung beschränkt sich durchwegs auf geringfügige, strähnig verteilte Zutritte.
2. Die im E-Teil erbohrten Sedimente (Kb10 und Kb11) werden als mächtige Rutschmasse gedeutet, in der hauptsächlich Kalke - häufig als grobe Blöcke - und dünne Phyllite und deren feinkörnige Verwitterungsprodukte dominieren. Die Mächtigkeit dieser chaotisch gelagerten Rutschmasse ist nicht bekannt, im Bereich der Bohrung Kb11 beträgt sie zumindest 12 m.

Unregelmäßig verteilt finden sich in diesen Ablagerungen - wie auch schon die früheren Bohrungen gezeigt haben - immer wieder Wasserlinsen, die in Verbindung mit dem Wechsel fein- und grobkörniger dominanter Beziehe die Rutschgefährlichkeit des Materials bedingen.

Das Material des bestehenden Schlackensturzes der Paßböhler, das zumindest teilweise direkt auf verkarstungsfähigen Kalken liegt, ist als hochdurchlässig zu betrachten.

#### 4. UNTERLAGEN

- FABIANI, E.: Hydrogeologisches Gutachten Schlackendeponie Emberg - Unveröff. Gutachten, Graz 1985.
- PRODINGER, W.: Bericht zur Qualitätsüberwachung der mineralischen Deckenschicht - Unveröff. Bericht, Graz 1988.
- PRODINGER, W.: Geländebegehungen und Bodenaufschluß vom 24. und 31.5.1989. - Unveröff. Aktenvermerk, Graz 1989.
- PROSKE, H.: Zwischenbericht über geologische Untersuchungen im Standortbereich Emberg - Unveröff. Bericht, Forschungsges Joanneum, Graz 1990.
- PROSKE, H.: Bericht über Sondierungsbohrungen im Raum Kapfenberg/Emberg - Unveröff. Bericht, Forschungsges Joanneum, Graz 1991.
- STINY, S.: Geologische Spezialkarte der Republik Österreich 1:75.000, Blatt Leoben und Bruck an der Mur. - Geol.B.-A., Wien 1932.

#### BEILAGENVERZEICHNIS:

1. Lageplan
2. Bohrprofile 1:50
3. Prüfzeugnis der Boden- und Materialprüfstelle
4. Kornverteilungskurven



Beilage 1

LAGEPLAN 670

1 : 2000

100

680

670

660

650

640

630

620

610

600

590

580

570

560

550

540

530

520

510

500

490

480

470

460

450

440

430

420

410

BESTEHENDER

SCHLACKENSTURZ

B1

Kb S

Hopfen  
vom Lanz

Kb 7

32

Kb 6

B1

B4

Kb 9

B5

Kb 10

B6

e

Kb 11

Kb 5

12

Kb 3

H1

H4

Kb 1

omp

HS

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

SCHLACKENDEPONIE

der Fa. BÖHLER

(in Betrieb)

Wild Trift  
Vlg. R.

Orient. Str.

W. 100m


E. 100m

N. 100m


S. 100m

## BEILAGE 2 Bohrprofile 1:50

Kb 6 1:50




Kb7 1:50




**Kb 8      1 : 50**

Ma	MU	Beschreibung
1 m	U. s. g.	Mutterboden
2 m	U. s. g.	Schluff, sandig, kiesig; rotbraun; glimmerig; Komp.-2cm, Phyllit, Quarz, verwitterter Glimmerschiefer, kantig bis kantengerundet
3 m	U. s. g.	Schluff, sandig, sehr kiesig; rotbraun; Komp.-4cm, Phyllit, Quarz, Quarzphyllit, kantig bis kantengerundet
4 m	U. s. g.	Schluff, sandig, gering kiesig; dunkelbraun; glimmerig; Komp.-4cm, verwitterter Glimmerschiefer, Quarz, kantengerundet
5 m	S. u. g.	Sand, sehr schluffig, kiesig; rotbraun; Komp.-3cm, überwiegend Quarz und Quarzphyllit, untergeordnet Gneis und Phyllit, kantengerundet
6 m	U. s. g.	Schluff, sandig, kiesig; rot; Komp.-3cm, Quarzphyllit und Quarz, kantig
7 m	S. u. g.	Sand, sehr kiesig, schluffig; rot; Komp.-4cm, Quarzphyllit und Quarz, kantig
8 m	U. 5.	Schluff, feinsandig; blau grau; kohlig Partikel
8,5 m	S. u. lg.	Sand, schluffig, gering feinkiesig; blaugrau; sehr fest


Kb 9 1 : 50



Kb 10 1:50



## Kh 11 1:50

	M1	
1 m	U. fmg. v.	Matterböden
2 m	A. g. v.	Schluff, fein- mittelkiesig, sandig, gering tonig; schwarzbraun; Komp. 2cm, Quarz im schwarzer Phyllit, kantig
3 m	T. g. v.	Schluff, kiesig, sandig, gering tonig; schwarzbraun, Komp.-3cm, schwarzer Phyllit grauer Kalk, kantig
4 m	G. s. w.	Kies, sandig, schluffig; Komp.-6cm, Quarz, Kalk, Phyllit
5 m	A. g. v.	Schluff, sehr kiesig, sandig, tonig; schwarzbraun gefleckt; Komp. 4cm, gelber Quarz, schwarzer Phyllit, Kalk
6 m		
7 m		
8 m	A. g. v.	Kies, steinig, schluffig, sandig grauschwarzbraun; Komp. überwiegend Kalk > 6cm, kantig, wenig schwarzer Phyllit, Quarz - 3cm
9 m		
10 m	A. g. v.	Schluff, sehr kiesig, sandig; schwarzbraun; Komp. kantig, grauer Kalk > 6cm, schwarzer Phyllit > 2cm
11 m	G. s. w.	Kies, sehr sandig, sehr schluffig, schwarzbraun; Komp. kantig, grauer Kalk > 6cm, schwarzer Phyllit > 2cm
12 m	U. fmg. v.	Schluff, fein- mittelkiesig, sandig, schwarz; Komp. 1cm, überwiegend schwarzer Phyllit
	U. g. v.	Schluff, kiesig, sandig, schwarzbraun; Komp. < 3cm, grauer Kalk und schwarzer Phyllit



## BELLAGE 3

AMT DER  
STEIERMÄRKISCHEN LANDESREGIERUNG

STAATLICH AUTORIZIERTE  
BOGEN- UND MATERIALPRÜFSTELLE  
der Landesbaudirektion  
8042 Graz, Fuchsfeilweg 77

Institut für  
Umweltgeoologie und  
angewandte Geographie  
Elisabethstraße 5/1  
8010 Graz

DVR: 0087122

Telefon: 0316/40-15-01  
Telex: 0316/40-15-01/38

62.: LBD 50 BM 7/5-92

Sachbearbeiter: Weber/Je

Graz, am 12. März 1992

### PRÜFZEUGNIS

Nur geoutenfrei als Bezug  
über vertragsgemäße Leistungen  
an Gebäckörperschaften gemäß  
Ges. Gesetz 1952, § 14, TP 14,  
Id. (2, Ziff. 13).

Ggst.: Laboruntersuchungen an zwei gelieferten Bodenproben  
zur Standortbestimmung von Mülldeponien im Bezirk Bruck/Mur  
Bezug: Bestellung Nr. 08823

Auftraggeber: Institut für Umweltgeoologie und angewandte Geographie,  
8010 Graz

Textseiten: 1

Beilagen: 1 Zusammenstellung der Bodenkennwerte  
2 Kornverteilungen (graphisch und tabellarisch)

Ausfertigungen: Auftraggeber, 2-fach

Staatlich autorisierte Boden- und Materialprüfstelle  
EZ.: LBD 50 BM 7/5-92

Seite 1

1.0 Auftrag und Untersuchung

Die Bodenprüfstelle wurde von Ihrem Institut beauftragt, an den zwei geförderten ungestörten Bodenproben mit der Bezeichnung Kb 1 und Kb 6 folgende Laboruntersuchungen durchzuführen:

Dichte

Wassergehalt

Kornverteilung

Durchlässigkeitsbeiwert.

Den Proben wurden folgende Labornummern zugeordnet:

Labornummer	Bezeichnung d. Probe	Tiefe
19/92	Kb 1	0,50 m - 0,75 m
20/92	Kb 6	0,60 m - 0,90 m

Die Untersuchungen wurden gemäß den gültigen ÖNORMEN bzw. Vorschriften durchgeführt.

2.0 Untersuchungsergebnisse

Die Untersuchungsergebnisse sind aus der beiliegenden Zusammenstellung der Bodenkennwerte und den Kornverteilungskurven zu entnehmen.

Die Durchlässigkeitsbeiwerte wurden bei fallender Druckhöhe und einem hydraulischen Gradienten von  $i = 30$  durchgeführt.

Der Sachbearbeiter:

*Heribor Wobeser*



Der Leiter:

*Franz J. Schmid*

## BODENKUNDFEINERSTUDIEN - STEIERMARK

Datum: Region/Land/Ort: Künzhofberg Datum: 16.02.1994 mit 7/24-42

ZUSAMMENSTELLUNG DER BODENKENNWERTE VON  
UNGESTÖRTEN UND GESTÖRTEN BODENPROBEN

Aufschlussbezeichnung	No. 1	No. 2
Labortyp	10/92	20/92
Teile in m / Proben / Gr.	0,50	0,60
absolute Höhe / Proben OR		
Kernweite/Länge	#	8
Schlümmungsanalyse	#	#
Bodenkunstzeichenung	a) Oberfläche	
Dichte	# [1/m³]	1,91
Wassergehalt	# [%]	10,5
Flachendichte	# [1/m³]	1,79
Körndichte	# [1/m³]	1,79
Porenanteil	#	
Porenzahl	#	
Sättigungsgrad	# (%)	
Proctor	w [%] 0w [%]	
Altarbeitsgrößen	w [%]	
Bildsamkeitszähln	As [%]	
Konsistenzzähln	As	
Schärparamete	# [1/m²]	
elast. Druckfestigkeit	As, [kN/m²]	
Strommodul	As, [kN/m²]	
i d. Lastbelastzähln	As [kN/m²]	
Durchlässigkeitszähln	b) Unrest	0,480 [m²/s]
Gefülvorlust	As [%]	
ges.	As	





STAATLICH AUTORIZIERTE  
BODEN- UND MATERIALPRÜFSTELLE

8042 Graz, Fuchsenfeldweg 77

Datum: 19920311

Laber. Nr.: 19/92

KORNVERTEILUNG



**STAATLICH AUTORIZIERTE BODEN- UND MATERIALPROFSTELLE  
STEIERMARK**

Datum d. Probenentz.: \* \* \* Eingang: 26.02.92 Ausgang: 11.03.92  
 Auftraggeber: Joanneum Labor Nr.: 219/92  
 Herkunft: Emberg Beurteilung: Professorenstandort Eignungsuntersuchung:  
 Tiefe unter GOK: 0,5 - 0,75 m Straßenbez.:  
 Höhe zu U.P.L.: 0,00 m Stationierung:  
 Bohrung: IG 1 Gestört( ) Ungestört(x) eingebaut( ) nicht eingebaut( )

**KÖRNVERTeilung**

**ZUSAMMENSTELLUNG DER INDIVIDUELLEN STERDURCHGANGE**

**I. KURVE:**

Prob.	φ mm	100	65	45	31,5	16	8	4
	DX	0.0	0.0	100.0	86.5	73.8	68.5	65.2
Fein	Ø mm	2	1	0,5	0,25	0,125		
	DX	62.0	58.5	55.1	51.8	47.5		
Bruch. mm x	0,063			0,02		0,0063		0,002
	DX	42.1		26.1		13.6		6.0

Bodengruppe: LUNDRI 2: 4400/t  
 Hohleleichtfülligkeitszahl: U=0.60/D10= 375

Permeanzität =  
 Würfelseite Korngröße >10 = 0,004 mm

Unterschriften:

Erstellter: D.H. Eichmann

Geprüft:






STAATLICH AUTORISIERTE  
BODEN- UND MATERIALPRÜFSTELLE

8042 Graz, Fuchsenfeldweg 77

Datum: 19920311

Labor Nr.: 20/92

KORNVERTEILUNG



Geprüft:



**STAATLICH AUTORIZIERTE BODEN- UND MATERIALPROFSTELLE  
STEIERMARK**

Datum d. Probenent.: \* \* \* Eingang: 26.02.92 Ausgang: 11.03.92  
 Auftraggeber: Joanneum Labor Nr.: 20/92  
 Herkunft: Emberg Beruf: Bebauung/Bauanfang Eigentumszustand:  
 Tiefe unter SGM 0,6 - 0,9 m Straßenbes.:  
 Höhe zu U.Pi. 0,00 m Stationierung:  
 Fahrung Kb 6 Gestört:  Ungestört:  eingebaut:  nicht eingebaut:

**KORNVERTEILUNG**

**ZUSAMMENSTELLUNG DER INDIVIDUELLEN SIEBDURCHGANGEN**

**I. KURVE:**

Durchmesser mm D%	100		63		45		31,5		16		8		4	
	mm	D%	mm	D%	mm	D%	mm	D%	mm	D%	mm	D%	mm	D%
seit	mm	%			1	0,5	0,25	0,125						
			71,6	65,9	61,2	57,3	53,3							
arabom.	mm	φ	0,063			0,02		0,0063			0,002			
			50,0			37,6		20,3			8,8			

Körnengruppe (ANDRM B 4400);  
 Gleichförmigkeitszahl:  $G= D_{60}/D_{10} = 1,67$

Porenanteil =  
 Wirksame Korngröße  $d10 = 0,0024 \text{ mm}$

Bemerkungen:


Arbeitete: Brätzmann

geprüft:



Probenbezeichnung: Kb 5 (1,8 - 3,0)

# KORNVERTEILUNG



## ERGEBNISSE DER SIEB- UND SEDIMENTATIONSANALYSE

### Sedimentationsanalyse


Kornklassen µm	Massenanteil %	Summenhäufigkeit %
0 - 2	2,4	2,4
2 - 4	6,0	8,4
4 - 8	4,8	13,2
8 - 16	4,8	18,0
16 - 32	6,7	24,7
32 - 63	6,1	30,9

### Siebanalyse

- 63	30,8	30,8
63 - 125	8,7	39,5
125 - 250	6,6	46,1
250 - 500	6,7	52,8
500 - 1000	8,9	61,7
1000 - 2000	11,8	73,5
> 2000	26,5	100,0

Probenbezeichnung: Kb 7 (0,7 - 1,2)

# KORNVERTEILUNG



## ERGÄNZUNGEN DER SIEB- UND SEDIMENTATIONSANALYSE

### Sedimentationsanalyse


Kornklasse µm	Massenanteil %	Summenhäufigkeit %
0 - 2	2,4	2,4
2 - 4	2,9	5,3
4 - 8	6,9	12,2
8 - 16	11,7	23,9
16 - 31	7,1	31,0
31 - 63	7,8	38,8

### Siebanalyse

0 - 63	38,8	38,8
63 - 125	7,6	46,4
125 - 250	7,4	53,8
250 - 500	7,2	61,0
500 - 1000	8,0	69,0
1000 - 2000	9,8	78,8
> 2000	21,2	100,0

Probenbezeichnung: Kh-8 (7,8 - 8,5)

# KORNVERTEILUNG



## ERGEBNISSE DER SIEB- UND SEDIMENTATIONSANALYSE

### Sedimentationsanalyse


Kornklasse µm	Massenanteil %	Summenhäufigkeit %
0 - 2	0,0	0,0
2 - 4	0,7	0,7
4 - 8	22,5	23,2
8 - 16	13,0	36,2
16 - 31	13,0	49,2
31 - 63	7,2	56,4

### Siebanalyse

0 - 63	56,4	56,4
63 - 125	15,4	71,8
125 - 250	18,5	88,3
250 - 500	9,4	97,7
500 - 1000	1,0	98,7
1000 - 2000	0,8	99,5
> 2000	0,5	100,0

Probenbezeichnung: Kh 9 (3,5 - 3,5)

# KORNVERTEILUNG



## ERGEBNISSE DER SIEB- UND SEDIMENTATIONSANALYSE

### Sedimentationsanalyse


Kornklasse µm	Massenanteil %	Summenhäufigkeit %
0 - 2	17,7	17,7
2 - 4	3,3	21,0
4 - 8	6,0	27,0
8 - 16	6,6	33,6
16 - 31	7,2	40,8
31 - 63	5,5	46,3

### Siebanalyse

0 - 63	46,3	46,3
63 - 125	8,0	54,3
125 - 250	7,2	61,5
250 - 500	7,2	68,7
500 - 1000	7,4	76,1
1000 - 2000	8,0	94,1
> 2000	15,8	100,0

Probenbezeichnung: Kb 10 (4,0 - 4,9)

# KORNVERTEILUNG



## ERGEBNISSE DER SIEB- UND SEDIMENTATIONSANALYSE

### Sedimentationsanalyse


Kornklasse µm	Massenanteil %	Summenhäufigkeit %
0 - 2	26,7	26,7
2 - 4	9,8	36,5
4 - 8	4,2	40,7
8 - 16	7,0	47,7
16 - 32	10,5	58,2
32 - 63	3,1	60,3

### Siebanalyse

0 - 63	60,3	60,3
63 - 125	10,5	70,8
125 - 250	5,9	76,7
250 - 500	4,7	81,4
500 - 1000	6,3	87,7
1000 - 2000	5,6	93,3
> 2000	5,7	100,0

Probenbereichung: Kb 11 (4,8 - 5,5)

# KORNVERTEILUNG



## ERGEBNISSE DER SIEB- UND SEDIMENTATIONSANALYSE

### Sedimentationsanalyse

Körnklasse µm	Massenanteil %	Summenhäufigkeit %
0 - 3	15,7	15,7
2 - 4	9,4	25,1
4 - 8	11,0	36,1
8 - 16	6,3	42,4
16 - 31	7,1	49,5
31 - 63	3,9	53,4

### Siebanalyse

0 - 63	53,4	53,4
63 - 125	7,0	60,4
125 - 250	5,8	66,2
250 - 500	5,8	72,0
500 - 1000	6,5	78,5
1000 - 2000	6,8	85,3
> 2000	14,7	100,0

# ZOBODAT - [www.zobodat.at](http://www.zobodat.at)

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Literaturarchiv Geologisch-Mineralogischer Landesdienst Steiermark](#)

Jahr/Year: 1992

Band/Volume: [271](#)

Autor(en)/Author(s): Proske Herwig

Artikel/Article: [Bericht über weitere Sondierungsbohrungen im Raum Kapfenberg-Emberg 1-6](#)